

Produktinformation

Antifingerprint

x-clean® AF 4021

-Technische Anwendung -

Produktbeschreibung:

x-clean® AF 4021 ist ein wasserbasiertes 1K-Beschichtungsmaterial für Edelstahloberflächen. Das Produkt bildet einen nahezu unsichtbaren, dünnen Film, der die Metalloberfläche vor oxidativer Schädigung durch Fingerabdrücke schützt und deren visuelle Wahrnehmbarkeit vermindert. Auf der behandelten Oberfläche befindliche Fingerabdrücke lassen sich mühelos, ohne Anlaufen der Oberfläche, entfernen. Darüber hinaus zeigt das Produkt sowohl wasser- als auch ölabweisende Eigenschaften (Hydro- und Oleophobie), welche zu Antihaft- bzw. Easy-to-Clean-Effekten führen. Das Produkt wird mittels Sprühen oder Tauchen aufgebracht und anschließend bei einer Temperatur von 180°C gehärtet.

Charakterisierung*:

Chemische Beschreibung:	Fluorgruppenhaltiges, anorganisch-organisches Polymer auf Wasserbasis
Aussehen:	trüb, leicht gelb
pH-Wert:	4 - 5
Verdünnung:	für Sprühapplikation anwendungsfertig verdünnt, bei Bedarf mit Alkoholen oder Wasser verdünnbar
Feststoffgehalt:	Ca. 8 Gew.%
Lagerstabilität:	Im Originalgebinde 3 Monate, sofern die Originalgebinde dicht verschlossen bei +5°C bis +25°C gelagert werden. Anbruchgebinde sind kurzfristig zu verarbeiten. Das Mindesthaltbarkeitsdatum der jeweiligen Charge ist auf dem Produktetikett angegeben. Eine Lagerung über den angegebenen Zeitraum hinaus bedeutet nicht notwendigerweise, dass die Ware unbrauchbar ist. Eine Überprüfung der für den jeweiligen Einsatzzweck erforderlichen Eigenschaften ist jedoch in diesem Falle aus Gründen der Qualitätssicherung unerlässlich.
Handhabung:	Die wichtigen Angaben zur Handhabung und Sicherheit entnehmen Sie dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt. Bei der Verarbeitung ist auf geeignete, persönliche Schutzausrüstung zu achten.



Applikation:

Die Verarbeitung des Produkts sieht das Tragen von geeigneter Schutzausrüstung vor, Kittel, Gummihandschuhen und Schutzbrille. Bei der Verarbeitung ist für eine gute Durchlüftung zu sorgen. Zündquellen sind fernzuhalten. Bei Hautkontakt ist gründliches Waschen mit Wasser und Seife erforderlich.

Die Applikation erfolgt in drei Schritten: 1. Reinigung, 2. Applikation und 3. Härtung.

1. Reinigung:

Die Oberflächen sind sorgfältig von Staub, Schmutz-, Öl- und Fettverunreinigungen zu befreien. Es empfehlen sich leicht alkalische, neutrale oder saure Tensidreiniger (z.B. Alsar 25/7 oder Alsar S-PEO, Fa. Alsa Chemie). Vor der Verwendung der o.g. Reiniger ist die zu beschichtende Oberfläche auf Verträglichkeit mit diesen zu prüfen, um Schädigungen dieser zu vermeiden. Nach der Reinigung müssen die Oberflächen mit vollentsalztem Wasser gründlich klargespült werden, um Tenside und Mineralsalze zu entfernen. Die Oberflächen werden entweder mit ölfreier Druckluft trocken geblasen oder in einem Umluftofen je nach Substratverträglichkeit getrocknet. Ein Indikator für eine saubere Oberfläche ist eine durchgehend flächige Benetzung der Oberfläche mit dem Klarspülwasser. Alternativ kann eine Reinigung der Metalloberfläche mit organischen Lösemitteln wie Butyl- oder Pentylacetat (auf fussel freiem Tuch) sowie Methylethylketon durchgeführt werden.

Hinweis: Keine Reiniger mit hydrophobierenden Trocknungshilfsstoffen verwenden!

2. Applikation:

Es wird eine Sprüh- oder Flutapplikation empfohlen. Die Applikation erfolgt bei Raumtemperatur. Das Produkt x-clean® AF 4021 wird so aufgetragen, dass sich ein dünner, gleichmäßiger Nassfilm auf der Substratoberfläche bildet. Die Auftragsmenge ist abhängig von der Strukturhöhe des Substrates und ist auf die gewünschten Anforderungen einzustellen.

3. Härtung:

Die Trocknung erfolgt im Umluftofen bei einer Temperatur von 180°C für 15 Minuten, alternativ ist eine Trocknung bei 190°C für 5min möglich.



Schlussbemerkungen:

Technische Änderungen und Ergänzungen vorbehalten. Die obigen Angaben geben die Kriterien für unsere Qualitätsprüfungen wieder. Sie bedeuten keine rechtliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften des Produktes oder seiner Eignung für einen konkreten Einsatzzweck. Alle Werte gelten bei Verlassen des Lieferwerkes. Die angegebenen Werte sind Richtwerte, sie unterliegen im Rahmen der Produktpflege der ständigen Aktualisierung. Informationen bezüglich der Spezifikationen von Produkten bedürfen für ihre Verbindlichkeit der Bestätigung durch einen schriftlichen Kaufvertrag. Beachten Sie Warnhinweise, unsere Produktinformationen und Sicherheitsdatenblätter.

Mit weiteren Informationen und technischer Beratung stehen unsere Anwendungstechnik und die entsprechende Forschungs- & Entwicklungsabteilung Ihnen gern zur Verfügung.

Unsere Produktinformationen, technische und anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen.

Änderungen und Aktualisierungen im Rahmen des technischen Fortschritts und der betrieblichen Weiterentwicklung bleiben vorbehalten. Diese Informationen sind unverbindlich. Sie sollen lediglich über die Beschaffenheit unserer Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie stellen keine Garantie dar und haben nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften oder die Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Der Abnehmer oder Benutzer wird dadurch nicht von einer eigenen Prüfung der Eignung für die beabsichtigten Verfahren, Zwecke und Anwendungen durch dafür qualifiziertes Personal befreit. Dies gilt auch hinsichtlich der Wahrung von Schutzrechten Dritter. Die Erwähnung von Marken- oder Handelsnamen anderer Unternehmen erfolgt lediglich beispielhaft und ist keine Empfehlung, sie schließt die Verwendung anderer gleichartiger Produkte nicht aus.

*Bei Versuchsprodukten im Erprobungsstadium liegen noch keine abschließenden Erfahrungen vor. Ihre Spezifikationen sind noch nicht endgültig festgelegt und können sich während der Erprobungsphase jederzeit ändern. Endgültige Aussagen über z.B. Verarbeitungsfähigkeit, Produktions- und anwendungstechnische Parameter o.ä. können daher nicht gemacht werden.

